


Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

DLSS 11.2.01a Chimenea soldada, recerco lima solapada.



E 1/5

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- Junta 'A': Pendiente > 25° junta solapada simple (ver DLSS 2.2.01) 25° ≥ pendiente >10° - junta solpada de seguridad (ver DLSS 2.2.02) 10° ≥ pendiente - junta de doble engatillado chafado en laterales y engatillado en las juntas alzadas longitudinales, y sellado.
- Junta solapada de seguridad 'B' ver DLSS 2.2.01 para mas detalle.
- Para chimeneas más anchas de 2 bandejas se recomienda dar caida a la limahoya trasera hacia los laterales, mediante la introducción de cuñas en el soporte.
- Para el forrado de las caras verticales de la chimenea, ver DLSS 11.2.01b.
- Para una alternativa soladada del recerco, ver DLSS 11.2.02a.
- Para preparar el material para soldar, emplear decapantes elZinc®.
- El soporte directo no se muestra en la esquema general por motivos de claridad.

- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. elZinc® canalón
- 9. Abrazadera canalón
- 10. Palomilla canalón
- 11. elZinc® patilla
- 12. Soporte directo




Sistema de Gestión de Calidad Certificado nº 12 100 42 851 TMS



Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

DLSS 11.2.01a Chimenea soldada, recerco lima solapada.



E 1/5

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:

- Junta 'A': Pendiente > 25° junta solapada simple (ver DLSS 2.2.01) 25° ≥ pendiente >10° - junta solpada de seguridad (ver DLSS 2.2.02) 10° ≥ pendiente - junta de doble engatillado chafado en laterales y engatillado en las juntas alzadas longitudinales, y sellado.
- Junta solapada de seguridad 'B' ver DLSS 2.2.01 para mas detalle.
- Para chimeneas más anchas de 2 bandejas se recomienda dar caida a la limahoya trasera hacia los laterales, mediante la introducción de cuñas en el soporte.
- Para el forrado de las caras verticales de la chimenea, ver DLSS 11.2.01b.
- Para una alternativa soladada del recerco, ver DLSS 11.2.02a.
- Para preparar el material para soldar, emplear decapantes elZinc®.
- El soporte directo no se muestra en la esquema general por motivos de claridad.

- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. elZinc® canalón
- 9. Abrazadera canalón
- 10. Palomilla canalón
- 11. elZinc® patilla
- 12. Soporte directo



elZinc® Tel. +34 985 676 000 Fax. +34 985 692 000

www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.
Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1
33695 Pola de Lena, Asturias, España
elzinc@aslazinc.com