


DLSS 1.1.02 Etapes du sertissage du joint debout.

ETAPES DU SERTISSAGE - PROFIL A JOINT DEBOUT



E 1/4

 Toutes les dimensions sont orientativas sauf celles qui spécifient dans le dessin
 Pour plus de clarté l'épaisseur de la feuille peut montrer exagérée

1. Toiture à jointdebout en zinc elZinc
2. Raidisseur en acier galvanisé
3. Bande perforée en zinc elZinc
4. Bande d'égout en zinc elZinc
5. Isolation
6. Gouttière en zinc elZinc
7. Bande à ourlet
8. Crochet de gouttière
9. Patte d'agrafe
10. Volige bois